

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление по операционной деятельности</i>					
<i>Служба ремонта и механического обслуживания</i>					
<i>Цех ремонта и механического обслуживания № 2</i>					
12224. Начальник смены	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
14948. Электросварщик ручной сварки, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
14949. Газорезчик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	

14950. Электрогазосварщик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.01. Отделение ремонта и технического обслуживания механического обслуживания					
0402.10.01.01. Участок ремонта механического обслуживания участков стана 1250-3 горячей прокатки и УРБС					
1207A(1209A; 1210A; 4427A; 4428A). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.01.01.01. Группа ремонта и обслуживания механического оборудования нагревательных устройств					
1157. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4332. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	



4333А(4334А; 4335А; 4336А; 1161А; 4337А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
4338. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
1129. Машинист крана металлообрабатывающего производства, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	Замена сиденья крановщика в кабине на антивибрационное кресло.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	4 кв. 2025	ЦРТОО-2
	Приобретение и использование виброгасящих перчаток	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
<i>0402.10.01.01.02. Грунтa ремонта и обслуживания механизма оборудования участка стана 1250-3</i>				
1170. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
1171. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1172А(1174А; 1175А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
<i>0402.10.01.01.03. Грунта ремонта и обслуживания механического оборудования УРВС</i>					
4339. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4341А(4342А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4343А(4344А; 4345А; 4346А; 4347А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	



	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4350А(4351А). Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
<i>0402.10.01.02. Участок ремонта механизмов обслуживания участков отделики металла</i>					
4392. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4391А(4393А; 4394А; 4395А; 4396А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4400. Электрогазосварщик, 6 разряд	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	



	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4403А(4406А; 4407А; 4408А; 4409А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4404А(4405А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4402. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.01.02.01. Группа ремонта и обслуживания механизма оборудования участка отделки рельсового проката					
4413. Электротехосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	



	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.01.03. Участок ремонта кранового оборудования					
1182. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1184А(1185А; 1186А; 1187А; 4421А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4422. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	



12306. Машинист крана металлургического производства, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	Замена сиденья крановщика в кабине на антивибрационное кресло.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	4 кв. 2025	ЦРТОО-2
	Приобретение и использование виброгасящих перчаток	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
0402.10.01.03.01. Грунта ремонта и обслуживания кранового оборудования участкаов отдели	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
4416. Механик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
1181. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
4417. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
4419А(4420А; 12302А; 12303А; 12304А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2
4423. Электротгазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2



	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
9872. Машинист крана металлургического производства, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Замена сиденья крановщика в кабине на antivибрационное кресло.	Снижение повышенного уровня общей вибрации	4 кв. 2025	ЦРТОО-2	
	Приобретение и использование виброгасящих перчаток	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.01.04. Участок ремонта и обслуживания гидравлического оборудования, систем смазки					
0402.10.01.04.01. Грунта ремонта и обслуживания гидравлического оборудования станков и нарезательных устройств					
4366. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4371А(4372А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	

4367A(4368A; 4370A; 12322A; 12323A). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
4373. Электротехногазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
<i>0402.10.01.04.02. Грунт ремонт и обслуживания гидравлического оборудования участка ков отдели металло</i>					
4374. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
4379A(4387A). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
4376A(4377A; 4384A; 4385A; 4382A). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	



	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4388. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД Защита от повышенного уровня шума	постоянно постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2 Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
<i>0402.10.01.04.03. Грунта ремонт и обслуживания систем смазки участка стана 1250-3</i>	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенных температур. Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2 Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4352. Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума Защита от АПФД	постоянно постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2 Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1201. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенных температур. Защита от АПФД	постоянно постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2 Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4357А(4358А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенных температур. Защита от АПФД	постоянно постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2 Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1202. Слесарь централизованной смазочной станции, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от АПФД Защита от повышенных температур.	постоянно постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2 Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	



0402.10.01.04.04. Грунта ремонтна и обслуживания системи смазки УРВС							
4354A(12305A). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня химического фактора Защита от повышенного уровня шума	постоянно постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2 Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2			
4356. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенных температур. Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2 Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2			
4361A(4363A). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенных температур. Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2 Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2			



	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4362. Слесарь централизованной смазочной станции, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.02. Отделение ремонта и технического обслуживания энергооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.02.01. Участок ремонта энергооборудования					
0402.10.02.01.01. Грунт ремонта и обслуживания энергетического оборудования нагретых устройств					
4442А(1226А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1227А(1228А; 1229А; 12280А; 4443А; 4444А; 4445А; 4446А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4447. Электротехосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	

	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4441. Энергетик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.02.01.02. Грунтa ремонта и обслуживания энергo-оборудования участка стана 1250-3 горячей прокатки и УРБС	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
12307А(12308А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1221А(1222А; 1223А; 1224А; 7861А; 12310А; 12311А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
7863. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	



	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1216. Энергетик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
<i>0402.10.02.01.03. Грунта ремонт и обслуживания участка энергетики металла и отгрузки</i>	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
7860А(4456А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4455А(4459А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
12318А(12319А). Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4463. Электротехосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	

	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4454. Энергетик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.02.02. Участок ремонта, обслуживания и эксплуатации объектов инфраструктуры турры	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.02.02.02. Группа ремонта объектов инфраструктуры турры	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
12315A(12316A; 4436A; 4438A). Слесарь-ремонтник; 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4453. Электрогазосварщик; 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	



0402.10.02.02.01. Грунта експлуатации обектов инфраструктуры	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4439А(4434А, 4433А). Машинист насосных установок, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
12312. Машинист насосных установок, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4432. Машинист котлов, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.03. Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.03.01. Участок ремонта электрооборудования участка стана 1250-3 горячей прокатки и УРБС					
0402.10.03.01.01. Грунта ремонта и обслуживания электрооборудования участка нагревательных устройств					
12258. Электрик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	

1239A(4469A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1241A(4472A; 4473A; 4474A; 1243A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
<i>0402.10.03.01.02. Грунта ремонта и обслуживания электрооборудования участка стана 1250-3 горячей прокатки</i>					
12259. Электрик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1248. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1251A(12286A; 1250A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	



	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.03.01.03. Группа ремонта и обслуживания электрооборудования участка спина УРБС					
4478. Электрик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4479. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4481А(4483А; 4484А; 4485А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.03.01.04. Группа ремонта и обслуживания электрических машинных загов					
4486. Электрик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1275А(4487А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	

	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
4489А(4492А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
4491. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
4493. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
0402.10.03.02. Участок ремонта электрооборудования участков <i>отделки металла</i>					
4518А(4519А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2	



4511А(4512А; 4511А; 4515А; 4516А): Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4511А(4512А; 4511А; 4515А; 4516А): Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.03.02.01. Группа ремонта электрооборудования участков тележки рельсового проката	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4521. Электрик участка	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4522А(4523А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4524А(4526А; 4527А; 4528А; 4529А; 4530А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4524А(4526А; 4527А; 4528А; 4529А; 4530А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4524А(4526А; 4527А; 4528А; 4529А; 4530А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4524А(4526А; 4527А; 4528А; 4529А; 4530А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4524А(4526А; 4527А; 4528А; 4529А; 4530А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	

0402.10.03.03. Участок ремонта кранового электрооборудования								
4534A(4535A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
4536A(4537A; 4538A). Электро-монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
1244A(4540A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
402.10.03.03.01. Группа ремонта и обслуживания кранового электрооборудования участка от-делки металла	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
1253. Электрик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
1254A(1255A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ПР700-2				



	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
1256А(1257А; 1259А; 1260А; 1261А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.03.04. Участок ремонта электропроводов стана 1250-3 горячей прокатки и УРБС					
1268А(1270А; 1272А; 12253А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
0402.10.03.04.01. Грунта ремонта и обслуживания электроприводов УРБС					
4496. Электрик участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4497А(4498А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	

	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
4499A(4500A; 4501A; 4502A; 4503A; 4504A; 4505A; 4506A; 4508A; 12254A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ЦРТОО-2	

Дата составления: 15.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

Ларин В.Н.

(Ф.И.О.)

11.01.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

Кирьянова Е.Н.

(Ф.И.О.)

11.01.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

Рахматуллин В.Р.

(Ф.И.О.)

11.01.2024

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

Михеева Н.В.

(Ф.И.О.)

11.01.2024

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Троцкая И.В.

(Ф.И.О.)

11.01.2024

(дата)

Уполномоченный по охране труда ШПОР ОАО "ЧМК" ГМПР

(должность)

Зисман А.В.

(Ф.И.О.)

11.01.2024

(дата)



Представитель Цехового Комитета  
(должность)

  
(подпись)

Гимпель А.В.  
(Ф.И.О.)

11.01.2024  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298  
(№ в реестре)

  
(подпись)

Павлова С.И.  
(Ф.И.О.)

15.12.2023  
(дата)


4276  
(№ в реестре)

  
(подпись)

Кузенкова В.В.  
(Ф.И.О.)

15.12.2023  
(дата)

4267  
(№ в реестре)

  
(подпись)

Дмитриева Т.Е.  
(Ф.И.О.)

15.12.2023  
(дата)

