

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление по операционной деятельности					
<i>Служба по обеспечению ремонтной производственной фасонно-литейной цех</i>					
6802. Сменный мастер участка	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	
8019. Бригадир на участках ос новного производства 5 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	
<i>0410.02.01. Участок чугунного литья</i>					
6757. Начальник участка	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	
0410.02.01.01 Группа формовки фасонно-чугунного литья	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	
6760. Выбивальщик отливок 3 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	

	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивibrационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
6759. Формовщик ручной формовки 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антивibrационные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
6758. Формовщик ручной формовки 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антиvibrационные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
6762. Уборщик в литейных цехах 1 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
6773. Мастер участка	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
6779. Выбивальщик отливок 3 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антиvibrационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП
6776. Формовщик ручной формовки 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛП

	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антивибрационные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6774. Формовщик ручной формовки 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антивибрационные	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
<i>0410.02.01.02. Группа выставки и обработки чугунного литья</i>				
6765. Обрубщик 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антивибрационные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6767. Мастер участка	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6768. Заливщик металла 4 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
<i>0410.02.02. Участок обеспечения производств</i>				
6806. Земледел 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6804. Бригадир подготовки производства 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ

	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Переименовать должность согласно указанного кода по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2026	Управление по работе с персоналом
6810. Уборщик в литейных цехах 2 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6752. Бригадир подготовки производства 6 разряд	Переименовать должность согласно указанного кода по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2026	Управление по работе с персоналом
6756. Изготовитель каркасов 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
<i>0410.02.02.01. Группа подготовки моделей</i>				
6823. Модельщик по деревянным моделям 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6814. Модельщик по деревянным моделям 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6813. Модельщик по деревянным моделям 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6827. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6826. Малляр 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
<i>0410.02.03. Участок стального литья</i>				
6781. Начальник участка	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
<i>0410.02.03.01 Группа формовки, выплавки, обрабо́тки стального литья</i>				

6782. Мастер участка	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6784. Подручный сталевара электропечи 5 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6783. Стальвар электропечи 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6789. Выбивальщик отливок 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6788. Формовщик ручной формовки 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6786. Формовщик ручной формовки 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антивибрационные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ

6795. Газорезчик 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6791. Обрубщик 4 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6797. Плавильщик металла и сплавов 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6799. Стерженищик ручной формовки 4 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
<i>0410.02.03.02 Группа цветного литья и изготовления стержней</i>				
6797. Плавильщик металла и сплавов 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6799. Стерженищик ручной формовки 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
<i>0410.02.03.03 Группа изгото- ния крупнотоннажного литья</i>				
15236. Обрубщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
15236. Обрубщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
15236. Обрубщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антивibrationные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
15236. Обрубщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
<i>0410.02.04 Участок ремонта и технического обслуживания ма-хано-, энерго-, электрооборудо-вания</i>				

8022. Машинист крана (крановщик) 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антивибрационные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
8025. Машинист крана (крановщик) 3 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антивибрационные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6828. Машинист крана (крановщик) 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
8060. Машинист крана (крановщик) 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6834. Машинист крана (крановщик) 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ

	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материала и ТМЦ; ФЛЦ
Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6837. Машинист крана (крановщик) 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
8056. Машинист крана (крановщик) 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Защита от пониженных температур	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
8057. Машинист крана (крановщик) 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать рукавицы антивибрационные	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
8024. Машинист крана (крановщик) 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
8058. Машинист крана (крановщик) 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ

	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Департамент закупок сырья, материала и ТМЦ; ФЛЦ
8059. Машинист крана (крановщик) 5 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
0410.02.04.01 Группа ремонта механо-, энергооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем общей вибрации использовать антивибрационный коврик	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6844. Механик	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6847. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6845. Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов 3 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6854. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6851. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ

6859. Электрогазосварщик 6 раз- ряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воз- действия УФ-излучения	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
6867. Слесарь-ремонтник 5 раз- ряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
6860. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
6868. Электрогазосварщик 6 раз- ряд	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Согласно норм выдачи	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
6869. Электрик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ
<i>0410.02.04.02 Группа ремонта электрооборудования</i>				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Департамент закупок сырья, мате-риалов и ТМЦ; ФЛЦ

9762. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир несвободный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6871. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ
6872. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АГФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АГФД	постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ; ФЛЦ

Дата составления: 24.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

20.01.2025

Ларин Валерий Николаевич

20.01.2025

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

20.01.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

Михайлов Николай Кириллович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.01.2025
(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом
(должность)

(подпись)

Михеева Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.01.2025
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Паксюоаткина Оксана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.01.2025
(дата)

Председатель ППОР ОАО "ЧМК"

(подпись)

Сафиуллин Айдар Милхатович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.01.2025
(дата)

Представитель цехового комитета
(должность)

(подпись)

Костылева Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.01.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

Павлова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2024
(дата)

4276	Кузенкова Вера Владимировна	24.12.2024
(№ в реестре)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
4267	Дмитриева Татьяна Евгеньевна	24.12.2024
(№ в реестре)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

	Кузенкова Вера Владимировна	24.12.2024
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
	Дмитриева Татьяна Евгеньевна	24.12.2024
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)