

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление по операционной деятельности</i>					
<i>Служба обеспечения энергоресурсами</i>					
<i>0409.02. Кислородно-компрессорный цех</i>					
3281. Начальник смены	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
<i>0409.02.01.01.01. Группа наружных сетей и сооружений</i>					
3338. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3340. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3341. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
<i>0409.02.01.01.02. Группа компрессорных и воздухоудных станций</i>					
3327. Машинист компрессорных установок, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	

[illegible]

0409.02.01.02. Кислородный участок					
3287. Сменный мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
0409.02.01.02.01. Группа кислородной станции № 4					
3293. Аппаратчик воздухоразделения, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3295. Аппаратчик воздухоразделения, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3297. Аппаратчик воздухоразделения, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3298. Аппаратчик воздухоразделения, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3301. Аппаратчик очистки газа, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
0409.02.01.02.02. Группа кислородной станции № 5					

3289. Аппаратчик воздухоразделения, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3290. Аппаратчик воздухоразделения, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3292. Аппаратчик очистки газа, 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3303. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3304. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3305. Наполнитель баллонов, 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
0409.02.01.03. Участок защитных газов					
3360. Аппаратчик электролиза, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3361. Аппаратчик электролиза, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3362. Аппаратчик электролиза, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3363. Машинист компрессорных установок, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3364. Машинист компрессорных установок, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	

[illegible]

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
0409.02.03.01. Ремонтно-монтажная группа					
3369. Машинист крана (крановщик), 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума/ Заменить резиновые уплотнители на двери кабины крана	Снижение повышенного уровня шума	4 кв.2026г	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации .Провести ревизию амортизационной и пружинной системы виброизолированного кресла	Снижение повышенного уровня общей вибрации	4 кв. 2026г	Кислородно-компрессорный цех.	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3372. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3373. Токарь, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3375. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3376. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
0409.02.03.03. Группа ремонта холодильной техники					
492. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
494. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
509. Машинист холодильных установок, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3418. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
0409.02.03.04. Группа ремонта оборудования кислородного участка					
3310. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3311. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	

3312. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3315. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3316. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3320. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
9459. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
0409.02.03.05. Группа ремонта оборудования компрессорного участка и участка защитных газов					
3344. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3345. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	


3350. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3351. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3352. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3365. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
3366. Слесарь-ремонтник, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Департамент закупок сырья, материалов и ТМЦ, Кислородно-компрессорный цех.	

Дата составления: 20.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. Директора Департамента по охране труда и промышленной безопасности

(должность)


(подпись)

Яковлев Егор Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21 АВГ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник КАО Департамента по ОТ и ПБ

(должность)


(подпись)

Кирыанова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


21 АВГ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)




(подпись)

Гаевский Сергей Сергеевич



(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21 АВГ 2026

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом (должность)	 (подпись)	Михеева Наталья Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	21 АВГ 2026 (дата)
Главный специалист (должность)	 (подпись)	Красова Ирина Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	21 АВГ 2026 (дата)
Председатель ППОР ОАО "ЧМК" (должность)	 (подпись)	Сафиуллин Айдар Мидхатович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	21 АВГ 2026 (дата)
Представитель цехового комитета (должность)	 (подпись)	Зайцева Лариса Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	21 АВГ 2026 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)	 (подпись)	Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.08.2026 (дата)
4276 (№ в реестре)	 (подпись)	Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.08.2026 (дата)
4267 (№ в реестре)	 (подпись)	Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	20.08.2026 (дата)

